


" OKNO DO SUŠÁRNY "

ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ V SUŠÁRNÁCH ŘEZIVA S RUCNÍMI VLHKOMĚRY

Při použití přístroje WHT - 860 lze měřit vlhkost dřeva v sušící komoře v několika bodech, za předpokladu, že provléceme kabely od vlhkosních sond WS - 16 otvorem ve stěně komory. Při použití přístroje WHT - 770 je možné měřit i teplotu v komoře, popřípadě i teplotu dřeva pro přesnou teplotní kompenzaci, za účelem přesnějšího měření vlhkosti dřeva.

Delky kabelů KW -06 a KW -08 je možné zhotovit v různých délkách tak, aby nejlépe vyhovovaly dané komoře.



SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ V SUŠÁRNÁCH ŘEZIVA S RUCNÍMI VLHKOMĚRY

Soupravy jsou určeny pro rychlé a pohodlné zjištění vlhkosti dřeva, teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu (psychrometrický rozdíl) v sušárně řeziva. Vzhledem k nízkým požadavkům nahládkám a jednoduchoosti jsou vhodné zejména do malých sušících komor drobných dřevozpracujících firem.

Pro snadnou montáž jsou jednotlivé komponenty propojeny nezáměnnými konektory. Koncepte souprav umožňuje jejich další rozšíření o stacionární měřicí jednotky, nebo poloautomatickou regulační jednotku, přičemž většina zařízení zůstane původní.

Delky kabelů KW -06 a KW -08 je možné zhotovit v různých délkách tak, aby nejlépe vyhovovaly dané komoře.

Na nákrese jsou zobrazeny dva možné způsoby zapojení (bez, nebo se sběrnici SBR-6).

